

1. Materiały techniczne do testów oprogramowania - Etap 6 (Kodegenix)

Nazwa materiału	Ilość	J.m.
Kabel patch cord CAT5/6	50	szt.
Bateria do zasilacza awaryjnego UPS Smart APC	2	kpl.
Listwa zasilająca 230V AC	5	szt.
Gniazdo CAT5/6	10	szt.
Kabel CAT5/6	300	mb
Przetwornica regulowana zastępująca zasilanie bateryjne 6V	5	szt.
Kabel antenowy 50Ohm	200	mb
Złącza BNC kompresyjne	50	szt.
Złącza F kompresyjne	50	szt.
Sonda do oscyloskopu	4	szt.
Kabel XLR3 5m niskiej tłumienności	4	szt.
Akumulatory Eneloop AA	16	szt.
Akumulatory Eneloop AAA	16	szt.

2. Materiały techniczne do testów oprogramowania - Etap 7 (Kodegenix)

Nazwa materiału	Ilość	J.m.
Baterie industrial AA	200	szt.
Baterie industrial AAA	200	szt.
Kabel wzmacniany USB C	5	szt.
Kabel wzmacniany HDMI	5	szt.
Kabel wzmacniany DisplayPort	5	szt.
Złączki HI - różne rozmiary w plastikowym sorterze	2	kpl.
Kabel pomiarowo ze złączami bananowymi silikonowy CAT III 10A	5	szt.
Krokodylek ze złączem bananowym	5	szt.
Sonda cyfrowa do oscyloskopu	1	szt.
Przewód połączeniowy z aktywną konwersją poziomów logicznych	8	kpl.
Przewód dedykowany do anten GPS	5	szt.

3. Gwarancja

Dostarczone materiały muszą posiadać gwarancję na okres 1 roku wraz z naprawą na miejscu instalacji z czasem 5 dni roboczych na przywrócenie sprawności sprzętu.